

**31.12.2025** Oprava vadného adaptivního tempomatu ACC v Audi A7 2011



Zákazník dorazil s vozem bez funkčního asistenta ACC, jízdních pruhů a automatických světel. Demontovány části stropnice a interiéru a vytaženy potřebné vadné komponenty. Objednány a poté vyměněna vadné součástky. Vše složeno a odzkoušeno. Aktualizován firmware MMI na poslední verzi. Celkový čas instalace cca 3 hodiny + cca týden čekání na díly.

