

20.1.2026 Oprava displeje + úpravy MIB1 Columbus ve Škoda Octavia 2015

Majitel vozu přijel s vadným displejem – po několika minutách od nastartování vozu se displej „sám“ začal různě přepínat. Displej demontován, rozložen na jednotlivé komponenty, a vyměněn vadný díl. Vše složeno a zapojeno. Aktualizován firmware MHIG na poslední verzi. Deaktivován systém Start/Stop. Doplněny loga FM stanic. Instalována poslední vydaná mapa Evropy 2024, dále se tento typ navigace již nepodporuje. Doplněna databáze radarů a měřených úseků. Celkový čas instalace cca 2 hodiny + cca týden čekání na díl.

