

2.3.2026 Výměna vadné couvací kamery v Audi Q5 2018

Zákazníkovi se přestal zobrazovat obraz z couvací kamery. Navštívil nejdříve dealera značky, kde nacenili opravu na cca 40.000 Kč s výsledkem, že je „asi“ vadná jednotka couvací kamery a „asi“ i kabely, a kupodivu sami doporučili, aby si zajel raději k nám. A tedy dorazil rovnou ze salónu. Podle chování systému jsme typovali rovnou pouze vadnou kameru. Demontováno plastové obložení pátých dveří, a na zkoušku připojena nová kamera. Obraz z kamery se opět ukázal v plné kráse, tedy ani vadná kabeláž ani řídicí jednotka. Takže odhad správný, kamera se vyměnila za novou, a hotovo... Celkový čas instalace cca 3 hodiny.

