

7.3.2026 Oprava + aktualizace RNS 510 ve Volkswagen Touareg 2008

Zákazník dorazil na standardní update, ale v tomto případě tato, jinak naprosto rutinní záležitost zabrala výrazně více času, než bývá běžné. Vůz už má svá léta, takže rádio už nenačítalo DVD. Proto bylo potřeba rádio vyndat a vyčistit optiku. A zde vznikl problém. Rádio nešlo vyndat standardní cestou, bezpečnostní zámky už byly deformované. Tedy se postupně demontovaly palubní deska, příhrádka atd., a stále se hledala varianta jak jej dostat ven. Ve finále už i páčením a hrubou silou, se nakonec podařilo jej dostat ven. Záležitost, která běžně trvá 2 minuty, zde zabrala 4 hodiny trápení. Rádio rozloženo na díly a vyčištěna optika DVD mechaniky. Aktualizován firmware RNS na poslední verzi. Odblokován obraz DVD. Instalována poslední vydaná mapa Evropy 2020, dále se již tento typ navigace nepodporuje. Doplněna nejnovější databáze radarů a měřených úseků. Celkový čas instalace cca 6 hodin.

