

28.3.2026 Čistění + úpravy + aktualizace map Columbus ve Škoda Superb 2009



Zákazník byl přeposlán z autorizovaného servisu. Přijel si do servisu pro aktualizaci map, ale vzhledem k už vadné optice DVD mechaniky, se jim nepovedlo mapu instalovat. Rádio demontováno z vozu a dočasně použita naše DVD mechanika pro instalaci. Aktualizován firmware RNS na poslední verzi. Odblokován obraz DVD. Instalována poslední vydaná mapa Evropy 2020, dále se již tento typ navigace nepodporuje. Doplněna nejnovější databáze radarů a měřených úseků. Vše složeno zpět. Doplněno přisvětlení mlhovými světly do zatáček, aktivováno protočení rafiček přístrojovky po zapnutí zapalování, změněno logo Škoda na displeji Columbus na novější variantu. Celkový čas instalace cca 3 hodiny.

