

6.4.2026 Oprava displeje a MMI tlačítek RMC v Audi A6 2012

Nový majitel koupil vůz s částečně nefunkčním MMI systémem RMC – displej se sice vysunul, ale byl černý, a tlačítka ovládání téměř nebylo možné zmáčknout. Demontovány části palubní desky a středové konzole. V modulu displeje opravena vadná elektronika. Panel s ovládacími tlačítky rozebrán, a objevena příčina - lepidlo zatečené kávy a jiných tekutin ☺ Vše vyčištěno, promazáno a ošetřeno, a složeno. Celkový čas instalace cca 4 hodiny.

