

11.5.2026 Výměna Sync2 za Sync3 + úpravy ve Ford S-Max 2014

Pohybově limitovaný zákazník si předělal verzi systému Sync z generace druhé na generaci třetí, nicméně ne vše bylo funkční, takže jsme se domluvili, že se k němu stavíme a zkusíme to dát dohromady ☺. Po prohlídce jsme zjistili, že je třeba ještě předělat připojení GPS antény a originální couvací kamery. Toto bylo upraveno, a tak už stačilo pouze nakódovat novou výbavu vozu. Následně byla provedena aktualizace software Sync 3 na poslední verzi, a rovněž jsme nainstalovali i nejnovější mapu Evropy. Spolu s tím se zprovoznilo i zrcadlení mobilu, což byl důvod, proč se zákazník pustil do této anabáze... Poté, co jsme již měli hotovo vše, tak zákazník ještě vyrukoval s informací, že GPS anténa občas blbne, a že je domluvený v servise Ford, ale až za 5 týdnů. Takže aby nemusel čekat dalších 5 týdnů, následující den k nám přijel, a vyměnila se i GPS anténa za novou. Celkový čas instalace cca 6 hodin.

