

12.5.2026 Výměna vadných reproduktorů ve Škoda Octavia 2014

Nový majitel koupil vůz s vadným zvukem – hrály pouze středové a výškové reproduktory. Jelikož basy nehrály v žádných dveřích, nejprve jsme spíše typovali, že to bude vadným zesilovačem. Nicméně při testech se zjistilo, že opravdu „odešly“ všechny 4 basáky... Tyto tedy objednány a následně vyměněny. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.

