

19.5.2026 Výměna displeje uConnect v Jeep Compass 2017



Majitel vozu dorazil s tradičním problémem všech displejů této řady uConnect – displej se poněkud roztéká a už nefunguje správně. Demontována část palubní desky a modul displeje. Rozložen na jednotlivé díly a vyměněn problematický zobrazovač. Vše složeno a odzkoušeno. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.

