

15.6.2026 Oprava zesilovače Bose PCM 3.1 v Porsche Cayenne 2016

Zákazník dorazil na opravu zesilovače poté, co nejdříve zjistil zatečení přes ucpanou odtokovou hadičku střešního okna, a tuto komplikaci již mezitím servis vyřešil. Problém se zvukem řešil již několik měsíců po různých servisech bez úspěchu, až se dostal k nám, a už ani nedoufal 😊 Voda samozřejmě udělala své, takže po prohlídce zjištěn vadný zesilovač Bose. Zesilovač demontován z vozu, rozložen na jednotlivé díly a zjištěna závada. Objednány a poté vyměněny potřebné součástky. Vše složeno, odzkoušeno a auto opět konečně hraje... Celkový čas instalace cca 2 hodiny + cca 10 dnů čekání na díly.

