


15.8.2026 Zprovoznění navigace Denso v Range Rover Discovery 2007



Nový majitel pořídil tento vůz bez aktivní navigace – chybělo navigační DVD. Vzhledem ke stáří vozu, a umístění DVD mechaniky u podlahy, se nejprve vyčistila navigační mechanika od prachu. Aktualizován firmware na poslední verzi. Vloženo DVD s poslední vydanou mapou 2012, dále se tento typ navigace již nepodporuje. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.

