

2.7.2013 Instalace nového software, map a odblokování obrazu DVD za jízdy do VW Touran a VW Touareg.



Instalace nového software 55 minut, instalace nové mapy 45 minut, mapy se instalují na vestavěný harddisk navigace. Odblokování obrazu DVD softwarově cca 10 minut... Celkem cca 2:30 hodiny. U novějších modelů obvykle do 1:30 hodiny.

V případě tohoto Touranu ročník 2004 se jednalo o historicky první sérii navigace RNS 510 verze A a software 0900. Proto bylo nutno ve voze nejdříve 4x aktualizovat software samotné RNS510 z verze A na verzi B, poté na verzi C a nakonec D, a software 4020. Touran nám trval rekordních 8 hodin, každopádně toto je opravdu výjimečný případ 😊