

4.4.2014 Čeština a aktualizace MMI 2G v Audi A6 2004



Multimediální systém MMI 2G, navigační mechanika je ukryta vzadu v kufru. Vzhledem k ročníku vozu byla v systému MMI historicky nejstarší verze firmware 0500. Nejprve aktualizován firmware na poslední verzi, poté instalováno české menu a DVD s nejnovější mapou. S nejnovějším firmware přibylo několik funkcí, včetně 3D zobrazení mapy. Realizováno s dojezdem k zákazníkovi do Šenova. Celkový čas instalace 5 hodin.

