

18.7.2015 Výměna vadné GPS antény Columbus ve Škoda Superb 2011



Zákazník si stěžoval na „zaseklou“ navigaci – ukazovala stále stejnou polohu v Rakousku, bez pohybu. Zjištěna vadná GPS anténa. Tato vyměněna, nově zabudována do palubní desky, kde je nyní chráněna proti všem venkovním vlivům. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.

