

**27.10.2015** Aktualizace navigace CCC Professional v BMW 318 2009



Auto přivezeno ze zahraničí, bez funkční mapy. Aktualizován firmware jednotky CCC na poslední verzi. Vloženo DVD s nejnovější mapou. Celkový čas instalace cca 30 minut.

