

**29.10.2015** Oprava + čištění + aktualizace navigace DX ve Škoda Fabia RS 2003



Zabudovaná navigace DX nereagovala na pohyb vozu, ukázalo se, že je vadná GPS anténa, tato tedy vyměněna za novou. Jednotka navigace vymontována a kompletně vyčištěna. Vloženo CD s poslední vydanou mapou 2013-14 mapou. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.

