

11.11.2015 Čistění + čeština + aktualizace navigace MMI 2G v Audi A6 2004



Auto s původní verzí mapy, která v době vzniku prakticky neznala detailněji ČR. Navigační DVD jednotka již občas nechtěla načítat DVD s mapou. Zákazník rovněž požadoval počesťení systému. Jednotka navigace vytažena z vozu, kompletně vyčistěna. Instalován nejnovější firmware systému MMI. Instalována čeština včetně českých hlasových pokynů navigace. Vloženo DVD s nejnovější mapou. Celkový čas instalace cca 4 hodiny.

