

**21.11.2015** Oprava + aktualizace navigace RNS 510 ve Volkswagen Passat 2005



Při instalaci nové mapy v servise zákazníka se jednotka RNS 510 zasekla, a dále již jen nefunkčně stále dokola restartovala. Po demontáži zjištěna vadná paměť a procesor. Poté instalován nejnovější firmware, odblokován obraz a instalovány nejnovější mapy Evropy. Celkový čas instalace cca 4 hodiny + 10 dní čekání na díly.

