

29.12.2015 Oprava originálního autorádia ve Fiat 500 2008



Autorádio kompletně přestalo fungovat, ani se nerozsvítil displej. Autorizovaný servis nabídl zákazníkovi pouze výměnu za nové v hodnotě cca 16.000 Kč, což zákazník odmítl. Po analýze vadná základní deska, tato objednána a poté vyměněna, zhruba za ¼ ceny nového rádia. Celkový čas instalace cca hodina + cca 14 dní čekání na díly.

