

5.2.2016 Oprava + čeština + USB + aktualizace navigace RT3 v Peugeot 607 2005

Automobil nenačítal žádná CD média, mechanika nereagovala. Jednotka demontována z vozu, a mechanika vyměněna za novou. Aktualizován firmware RT3. Instalována čeština včetně českých hlasových pokynů navigace. Vloženo CD s nejnovější mapou. Dodělán vstup na USB. Celkový čas instalace cca 5 hodin + 10 dní čekání na jinou mechaniku.

