

13.4.2016 Výměna CD mechaniky Swing ve Škoda Roomster 2011

Zákazník přijel s požadavkem na vyčištění laseru – mechanika nepřehrávala žádné CD. Po vyčištění se stav nezlepšil, a tak bylo nutno vyměnit celou optiku. Objednána, poté přehozena a pak už CD opět hrály... Celkový čas instalace cca 2 hodiny + cca 14 dnů čekání na novou mechaniku.

