

4.5.2016 Aktualizace navigace Pioneer Avic F900 BT v Porsche Carrera 4 1998

Z Belgie přivezen tento vůz, včetně dodatečně instalované multimediální jednotky Pioneer. Tato navigace není oficiálně již několik let podporována, tedy bylo potřeba upravit systém tak, aby majitel vozu mohl mít opět aktuální mapy. Přeprogramován firmware Pioneer, aktualizována navigace iGO včetně češtiny a českých hlasových pokynů navigace. Vložena SD karta s nejnovější mapou Evropy. Celkový čas instalace cca 5 hodin.

