

31.10.2016 Čištění + aktualizace navigace CCC Professional v BMW 520 2006



Majitel vozu přijel s víceméně nefunkční navigací – neustále hlásila chyby s navigačním DVD. Jednotka CCC demontována z vozu a kompletně vyčištěna. Aktualizován firmware CCC na poslední verzi. Vloženo DVD s nejnovější mapou Evropy. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.

