

**29.11.2016** Čistění + odblok + aktualizace RNS 510 ve Volkswagen California 2008

Majitel ojedinělé verze T5 v úpravě California přijel na aktualizaci systému s nefunkční DVD mechanikou, nepřehrávala žádné DVD. Jednotka RNS vymontována z vozu, a kompletně vyčištěna. Aktualizován řídicí firmware na poslední verzi. Odblokován obraz médií. Instalovány nejnovější mapy Evropy. Doplněny další funkce (denní svícení, zamykání po rozjezdu atd.). Celkový čas instalace cca 4 hodiny.

