

16.2.2017 Čistění + odblok + aktualizace navigace RNS 510 ve VW Golf 2009

Zákazník k nám byl přesměrován z autorizovaného servisu, kde při pokusu o aktualizaci systém spadl a navigace přestala fungovat. Servis tradičně nabídl opravu formou výměny celé jednotky za cca 75.000, což zákazník pochopitelně odmítl. Jednotka RNS vytažena a kompletně vyčištěna. Aktualizován firmware RNS na poslední verzi. Instalována nejnovější mapa Evropy. Odblokován obraz médií. Celkový čas instalace cca 3 hodiny.

