

29.6.2017 Výměna originální Bluetooth jednotky za novější typ ve Škoda Superb 2009



Zákazník si pořídil nový mobil, který ale nedokázal připojit ke svému autu. Byla potřeba inovace jednotky bluetooth za novější typ, s podporou nových bluetooth protokolů. Jednotka vyměněna a nakódována. Auto se nyní připojí s jakýmkoli telefonem se systémem Windows Phone, Apple iOS anebo Android. Celkový čas instalace cca hodina



www.servisNavigaci.cz

tel.: 732 - 878.978

www.CZmenu.cz www.Javorsky.cz

prodej - servis - aktualizace - instalace - kódování