

9.10.2017 Aktualizace navigace VDO v Bentley Continental Flying Spur 2007



Zákazník zakoupil vůz bez funkční navigace. Vloženo CD s mapou střední Evropy 2015, dále se tato navigace nepodporuje. Celkový čas instalace cca 30 minut.

