

## 11.6.2018 Aktualizace navi Pioneer Avic F910 BT v karavanu Fiat Concorde 2011



Zákazník si pořídil karavan s již zabudovanou starší navigací Pioneer. Tato navigace není oficiálně již několik let podporována, tedy bylo potřeba upravit systém tak, aby majitel vozu mohl mít opět aktuální mapy. Přeprogramován firmware Pioneer a instalována nejnovější mapa střední Evropy. Celkový čas instalace cca 7 hodin.

