


13.6.2018 Čistění + čeština + aktualizace RT3 v Peugeot 407 SW 2007



Zákazník přijel na aktualizaci a češtinu. Jednotka vytažena z vozu a vyčištěna. Při prohlídce zjištěna volná přitlačná klapka mechaniky, proto u aktualizace bylo nutno mechaniku celou dobu přitlačovat ručně, aby se CD neprotáčelo (při běžném používání se tento problém neprojevuje...). Aktualizován firmware RT3 na poslední verzi. Instalována čeština, včetně českých hlasových pokynů navigace. Vloženo CD s nejnovější mapou střední Evropy. Celkový čas instalace cca 4 hodiny.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na www.servisnavigaci.cz)