

23.10.2018 Start/Stop + aktualizace MIB Amundsen ve Škoda Octavia 2015



Nový majitel koupil vůz bez funkční navigace – nebyla provedena aktivace a chyběla mapa. Deaktivován systém Start/Stop. Doplněny chybějící funkce (naklopení zrcátka při zpátečce, protočení rafiček po klíčku, zobrazení chybějících litrů k dotankování atd.). Aktivována a instalována nejnovější mapa Evropy. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na www.servisnavigaci.cz)