

6.6.2019 Oprava MIB Columbus ve Škoda Octavia 2014

Zákazník jezdil rok a půl bez muziky, nešel zvuk. Navštívil několik servisů, a vždy dostal radu „kupte si nové“. Pak dostal od kamaráda tip na nás... Zjištěn vadný zesilovač a vada na elektronice. Objednány a posléze vyměněny vadné díly. Instalována nejnovější mapa Evropy. Deaktivován systém Start/Stop. Doplněno zobrazení chybějících litrů k dotankování, logo RS, denní svícení zadními světly atd. Celkový čas instalace cca 4 hodiny – cca 10 dnů čekání na díly.

