

18.6.2019 Oprava navigace RNS 850 ve Volkswagen Touareg 2011



Zákazník z Prostějova byl u nás před 3 lety na úpravy, nyní přijel se závadou na navigaci – ukazovala polohu v Rakousku. Po prohlídce zjištěna vada na GPS přijímači. Vyměněna vadná elektronika, a opět vše funkční. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na www.servisnavigaci.cz)