

6.9.2019 Oprava + čišťení + aktualizace Columbus ve Škoda Superb 2010

Partnerský autoservis přivezl vůz zákazníka, ukazoval polohu navigace v Německu, a už ani nenačítal filmy na DVD. Po prohlídce zjištěna závada na GPS přijímači. Tento vyměněn a otestován. Aktualizován firmware Columbus na poslední verzi. DVD mechanika vytažena, a kompletně vyčistěna. Odblokován obraz médií. Instalována nejnovější mapa Evropy. Celkový čas instalace cca 3 hodiny.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na www.servisnavigaci.cz)