


22.11.2019 Oprava Columbus 6 + úpravy ve Škoda Superb 2014



Zákazník přijel s nefunkčním rádiem – po zapnutí klíčku se neustále restartovalo dokola. Po prohlídce zjištěn naštěstí jen vadný firmware Columbus. Harddisk naformátován a nainstalován nejnovější firmware pro řadu 6. Odblokován obraz médií. Instalována nejnovější mapa Evropy. Deaktivován systém Start/Stop. Aktivováno zavírání 5 dveří tlačítkem z místa řidiče i pomocí dálkového ovladače. Doplněno zobrazení nastavené rychlosti tempomatu, a automatické zavírání oken a za deště. Celkový čas instalace cca 4 hodiny.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na www.servisnavigaci.cz)