

15.1.2020 Oprava vadného CD changeru MMI 2G v Audi A6 2008



Zákazník přijel s nefunkčním MMI systémem. Po prohlídce zjištěna vada na CD changeru. Objednány potřebné díly a posléze provedena oprava. Doplněno denní svícení a ovládání oken pomocí dálkového ovladače. Celkový čas instalace cca 2 hodiny + cca týden čekání na díly.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na www.servisnavigaci.cz)