


23.3.2020 Bluetooth+ úpravy RNS 315 ve Volkswagen Passat 2013



Zákazník přijel původně na montáž externí handsfree Parrot, nicméně při prohlídce zjištěna interní handsfree, která pouze nebyla aktivována – první majitel vozu handsfree „nepřiplatil“, takže nebylo funkční. Aktualizován firmware RNS na verzi s handsfree. Doplněn chybějící mikrofón. Nakódovány nové parametry jednotky RNS. Deaktivován systém Start/Stop. Doplněno přisvětlení do zatáček, zobrazení chybějících litrů v nádrži a protočení rařiček po klíčku. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.

