

28.8.2020 Oprava + aktualizace navigace Amundsen+ ve Škoda Octavia 2011



Zákazník přijel s nefunkčním „rádiem“ – na displeji se zobrazovalo pouze logo a chybové hlášení, nešel ani zvuk. Po prohlídce zjištěn vadný firmware. Tento přeinstalován, vše odzkoušeno a funkční. Dále instalována nejnovější mapa Evropy. Celkový čas instalace cca 3 hodiny.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na www.servisnavigaci.cz)