


26.11.2020 Oprava navigace Kenwood DNX 7260 v BMW 330 2006



Zákazník z Brna přijel s vozem, kde byla dodatečně zabudována multimediální jednotka Kenwood s navigací, a neustále se restartovala. Reinstalován systémový firmware Kenwood. Aktualizován firmware na poslední verzi. Instalována nejnovější mapa Evropy. Celkový čas instalace cca 4 hodiny.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na [www.servisnavigaci.cz](http://www.servisnavigaci.cz)