

10.12.2021 Čistění + aktualizace RNS 810 ve Volkswagen Phaeton 2015



Zákazník k nám byl přeposlán z autorizovaného servisu – nedokázali mu nainstalovat novou mapu, protože DVD mechanika nenačítala DVD. Jednotka RNS vytažena z vozu a kompletně vyčištěna. Instalována nejnovější mapa Evropy. Celkový čas instalace cca 3 hodiny.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na [www.servisnavigaci.cz](http://www.servisnavigaci.cz)