

21.1.2022 Oprava USB připojení ve Škoda Kodiaq 2017

Partnerský autoservis přivezl vůz zákazníka. Přestalo v něm fungovat zrcadlení mobilu pomocí Apple CarPlay. Po prohlídce zjištěna vadná část elektroniky a kabeláže. Obojí vyměněno, odzkoušeno a vše funkční. Celkový čas instalace cca 3 hodiny.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](https://www.facebook.com), [Instagram](https://www.instagram.com) a [Tweeter](https://www.tweeter.com). Více na www.servisnavigaci.cz