

9.3.2022 Oprava + čeština + mapy CCC Professional v BMW 525 2006

Zákazník přijel s nefunkční multimediální jednotkou Professional – na displeji se pouze neustále objevovalo logo BMW, tradiční závada této generace BMW... Objednána potřebná elektronika a vyměněny vadné díly. Aktualizován firmware CCC na poslední verzi. Instalována čeština včetně českých hlasových pokynů navigace. Vloženo DVD s poslední vydanou mapou Evropy 2019, dále se tento typ navigace nepodporuje. Celkový čas instalace cca 3 hodiny + cca týden čekání na díly.

