

TomTom info: Nový firmware 9.400 i pro starší navigace TomTom

(mejl byl rozeslán 14.2.2012)

Hezký den, TomTom opět po čase vzpomněl i na majitele starších navigací a dnes vydal "souhrnný update" pro všechny modely počínaje řadou x20 až po řadu x50. Nejnovější firmware je tedy k dispozici jmenovitě:

GO 520/720/920 GO 630/730/930 ~~GO 540/740/940~~ (nestahujte, viz níže...)

GO 550/750/950 modely ONE / ONE XL / XL od řady v3 nahodu a Rider / Rider 2

Hlavním významem podle mě je možnost využití nových funkcí map ve starších navigacích, a možná tak i "donutit" majitele letitých kousků koupit nové mapy. S novým firmware se i starší navigace zřejmě naučí např. navádění v jízdách pruzích, IQ Routes, podporu MapShare a dalších "nových" vymoženostech. Bohužel tento více než záslužný čin, jako již tradičně při každé novince TomTomu, opět provází porodní bolesti. Stává se že po instalaci nového firmware a následném restartu pak navi buď vyтуhne, anebo má problém s uloženými položkami, mapami nebo oblíbenými – sem tam je "smaže" ☹ Už jsem zaznamenal i podobné zkušenosti od kolegů v zahraničí. Takže rozhodně doporučuji aktualizovat, nicméně předem si ROZHODNĚ udělejte zálohu stávajícího obsahu navigace. V případě problémů se ozvěte, místním zákazníkům provedeme změny na počkání...

Poznámka pro modely 740/940 – tyto se u nás neprodávaly, nicméně pokud jste jejich majiteli, pak instalaci NESTAHUJTE – nový firmware opět hlásí chybu 1008 a navi vyтуhne 100%.

Zde překlad "oficiálního" popisu změn:

* Všechny podporované přístroje mají nyní vylepšený stavový řádek s novými nabídkami, podobně jako u nejnovějších zařízení

* Všechny zařízení mají jasnější indikaci omezení rychlosti.

* Rychlost kamery služba má následující vylepšení:

- Ihned varuje před rychlostními kamerami, s novými, jasnějšími ikonami.

- Vy můžete nyní přidat/odstranit rychlostní kamery jedním dotykem.

- Ihned můžete potvrdit, že radar je pořád funkční a na místě.

- V úsecích s vyžadovanou maximální průměrnou rychlostí (úseková měření...) se zobrazuje průměrná rychlost

* Pokud máte LIVE zařízení a platné předplatné, umístění radaru, a to jak pevné a pohyblivé jsou nyní poskytovány i přes mobilní síť.

* Zlepšili jsme vysvětlení, jaké informace a nastavení sdílíte s TomTom

* Funkce Buddies, a odesílání/přijímání souborů z vašeho zařízení pomocí Bluetooth již nejsou podporovány.

* TomTom HD Traffic Receiver již není podporován. Přijímač byl k dispozici pouze v Nizozemsku. Po stažení tohoto softwaru, již nebude TomTom HD Traffic přijímač kompatibilní se zařízením. Pokud chcete i nadále používat HD Traffic přijímač, nesmíte stáhnout nový software 9.400.

* GO 520/720/920: pokud si zakoupíte nové mapy, po instalaci této aktualizace budete upgradovat na mapě, která podporuje adresy v řečtině a ruštině.

* Pokud používáte zařízení přibližně ve stejnou dobu každý den, vaše zařízení nalezne aktuální polohu rychleji při prvním spuštění zařízení. Toto zlepšení je u všech kompatibilních přístrojů s výjimkou na GOx20/GOx30 zařízení a přístroje, které získávají QuickGPSfix pomocí technologie LIVE.

* Byly provedeny různé další vylepšení.

Jiří Javorský

www.servisNavigaci.cz & www.E-borci.cz

České menu do Audi, VW, Škoda, BMW atd., více na www.CZmenu.cz

(máte už svou navigaci registrovanou ? www.registrNavigaci.cz)

TomTom * Garmin * Sony * Clarion * Nokia * HTC

prodej & servis & montáže & poradenství

Telefon: 732-878.978

Pevná linka: 552.309.472