

11.11.2013 Výměna originálního rádia za navigaci RNS510 ve VW T5 2012



V autě bylo z výroby pouze autorádio. Požadavkem klienta byla výměna za koncernovou navigaci RNS510. Do palubní desky byla zabudována GPS anténa, následně provedena montáž navigace + aktualizace map + odblok obrazu. Poté pomocí diagnostiky nakódovány řídicí jednotky.



Díky úpravě v gateway zobrazuje navigační pokyny i malý displej mezi budíky. Celkový čas cca 3 hodiny, na přání zákazníka realizováno ve večerních hodinách.