

### 3.5.2014 Instalace češtiny + aktualizace map RNS-E v Audi A6 2004



V rámci koncernu VW nejvíce choulostivá navigace na prach – nutno vyčistit čočku laseru. Instalace češtiny, poté vloženo DVD s nejnovější mapou. Celkový čas cca hodina.

