

28.6.2014 Čeština + aktualizace map RNS-E v Audi A4 2005



Navigace RNS-E spodporou paměťových karet (pouze pro hudbu). Laser již špatně načítal média, proto bylo nutno vyčistit. Aktualizován software jednotky, instalována čeština + nejnovější mapy. Celkový čas instalace hodina.

