

10.11.2014 Oprava nefunkčního Bluetooth Amundsen+ ve Škoda Superb 2010



Čerstvě dovezená Škoda z Německa. Navigace Amundsen+ se zabudovanou handsfree, bohužel Bluetooth modul nefungoval. Vyměněna elektronika Bluetooth sekce. Celkový čas instalace cca 6 hodin + týden objednání dílů.

