

13.5.2015 Aktualizace navigace RNS 510 ve Volkswagen Touran 2007



Standardní dotyková navigace s původními mapami, ve kterých z dnešního pohledu již chybí opravdu hodně cest... Nejprve aktualizován firmware jednotky RNS 510, poté instalace nejnovější mapy. Celkový čas instalace cca 3 hodin.

