

4.8.2015 Čistění + aktualizace navigace PCM 2.0 v Porsche Cayenne 2002



Nový majitel koupil vůz bez funkční navigace, poté se ukázalo, že je špinavý laser. Jednotka vymontována z vozu a kompletně vyčištěna. Vloženo CD s poslední vydanou mapou 2012, dále již tato navigace není podporována. Celkový čas instalace cca 4 hodiny.

