

4.1.2016 Čistění + čeština + aktualizace navigace RNS2 ve Volkswagen Multivan 2007

Zákazník pořídil vůz s dodatečně instalovanou, a ne úplně funkční navigací a bez vloženého DVD s mapou. Navigace nereagovala na stav klíčku, a nezobrazovala info z rádia a navigování na malém displeji mezi budíky. Byla původně ve voze s jiným typem CAN protokolu. Nejprve přeflashována navigace na starší typ CAN verze 1.6 Jednotka RNS2 demontována a vyčištěna. Aktualizován firmware na poslední verzi. Instalována čeština, u této DVD verze zůstává hlasové navádění navigace v původním jazyce. Vloženo DVD s nejnovější mapou Evropy. Celkový čas instalace cca 3 hodiny.

