

13.1.2016 Čistění jednotky MMI 2G v Audi A6 2005



Zákazník přijel do autorizovaného servisu pro aktualizaci mapy. Tato se nepovedla, jednotka nechtěla nové DVD načíst, tak zákazníka nasměrovali k nám. Jednotka navigace vytažena a vyčistěna. Vloženo DVD s nejnovější mapou Evropy. Celkový čas cca hodina.

